

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ	1
ภูมิหลัง	1
จุดมุ่งหมายของการวิจัย	2
ความสำคัญของการวิจัย	2
ขอบเขตของการวิจัย	2
นิยามศัพท์เฉพาะ	5
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8
น้ำเดื่อ	8
ความหมายของเดื่อ	8
การจำแนกชนิดของเดื่อ	8
เดื่ออยู่สี่ได้	10
วัตถุดินที่ใช้ในการทำน้ำเดื่อ	10
การค้นคว้าน้ำเดื่อ	18
การเตรียมน้ำเดื่อ	20
วิธีเดื่อผลิตภัณฑ์	23
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อดิน	24
ความหมายของดิน	24
ประเภทของดิน	25
การเตรียมดิน	28
การเพาะปลูกภัณฑ์	29

บทที่	หน้า
การเพาดีบ	29
การเพาเคลื่อน	30
เตาไฟ	31
ชนิดของเตาไฟ	31
เตาแก๊ส	33
อุปกรณ์และเครื่องมือวัดอุณหภูมิ	34
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	35
 3 วิจัยดำเนินการวิจัยทดลอง	37
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	37
ตัวแปร	41
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	41
สถานที่และระยะเวลาในการทดลอง	42
การดำเนินการทดลอง	42
การวิเคราะห์ข้อมูล	45
 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	46
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเคลื่อนจากตาราง สามเหลี่ยมต้านทานเพาในอุณหภูมิ 1,240 องศาเซลเซียส บรรยายการเพาแบบรีดกัชชัน	46
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเคลื่อนจากกระบวนการ เพาในอุณหภูมิ 1,240 องศาเซลเซียส บรรยายการเพาแบบ รีซัคชัน	51

บทที่

หน้า

๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	63
ความมุ่งหมายของการวิจัย	63
วัตถุดิบ	63
กลุ่มตัวอย่าง	63
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองวิจัย	64
การดำเนินการทดลองวิจัย	64
การวิเคราะห์ข้อมูล	65
สรุปผลการทดลองวิจัย	65
อภิปรายผล	66
ข้อเสนอแนะ	71
 บรรณานุกรม	73
 ภาคผนวก	76
ภาคผนวก ก	77
ภาคผนวก ฉ	80
ภาคผนวก ค	88
ภาคผนวก ง	92
ภาคผนวก จ	96
 ประวัติย่อของผู้วิจัย	111

บัญชีราย

ตาราง	หน้า
1 แสดงถึงค่าการคำนวณรัตตุติบูของ เกสื่อบ	20
2 แสดงอัตราส่วนพสมจากตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า	39
3 แสดงผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของ เกสื่อบ จากตารางสามเหลี่ยม ด้านเท่าเพาในอุณหภูมิ 1,240 องศาเซลเซียส บรรยายกาศการเพา แบบรีดักชัน	47
4 แสดงอัตราส่วนพสมการทดลองครั้งที่ 2 ของ เกสื่อบมัน	52
5 แสดงผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของ เกสื่อบมัน จากการขยายผล เพาในอุณหภูมิ 1,240 องศาเซลเซียส บรรยายกาศการเพาแบบรีดักชัน ...	53
6 เปรียบเทียบการวิเคราะห์ของ การขยายผล เกสื่อบมัน และคัดเสือกสูตรที่ดีที่สุด ของ เกสื่อบมัน	54
7 แสดงอัตราส่วนพสมการทดลองครั้งที่ 2 ของ เกสื่อบกึ่งด้านกึ่งมัน	56
8 แสดงผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของ เกสื่อบกึ่งด้านกึ่งมัน จากการ ขยายผลเพาในอุณหภูมิ 1,240 องศาเซลเซียส บรรยายกาศการเพาแบบ รีดักชัน	57
9 เปรียบเทียบการวิเคราะห์ของ การขยายผล เกสื่อบกึ่งมัน กึ่งด้าน และคัดเสือกสูตร ที่ดีที่สุดของ เกสื่อบกึ่งมัน กึ่งด้าน	58
10 แสดงอัตราส่วนพสมการทดลองครั้งที่ 2 ของ เกสื่อบด้าน	60
11 แสดงผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของ เกสื่อบด้าน จากการขยายผล เพาในอุณหภูมิ 1,240 องศาเซลเซียส บรรยายกาศการเพาแบบรีดักชัน ...	61
12 เปรียบเทียบการวิเคราะห์ของ การขยายผล เกสื่อบด้าน และคัดเสือกสูตรที่ดีที่สุด ของ เกสื่อบด้าน	62

บัญชีภาพประกอบ

ภาพประกอบ	หน้า
1 ภาพสามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงอัตราส่วนผสม	38
2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนของขบวนการทดลอง	44
3 ภาพสามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงอัตราส่วนผสมการทดลอง ขยายผลของเคลื่อนมัน	51
4 ภาพสามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงอัตราส่วนผสมการทดลอง ขยายผลของเคลื่อนที่ด้านกึ่งมัน	55
5 ภาพสามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงอัตราส่วนผสมการทดลอง ขยายผลของเคลื่อนด้าน	59
6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาที่ใช้ในการเผาเคลื่อนอุณหภูมิ 1,240 องศาเซลเซียส บรรยายกาศแบบรีตัคชัน ครั้งที่ 1	78
7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาที่ใช้ในการเผาเคลื่อนอุณหภูมิ 1,240 องศาเซลเซียส บรรยายกาศแบบรีตัคชัน ครั้งที่ 2	79
8 ตัวอย่างวัตถุติดตินิวน่า	97
9 ตัวอย่างวัตถุติดแร็ฟเฟิร์น	98
10 ตัวอย่างวัตถุติดปี๊เด็กพางข้าวเหนียว	98
11 แผ่นทดลองและแท่งทดลองรูปสามเหลี่ยมที่ใช้ในการทดสอบคุณสมบัติของเคลื่อน ..	99
12 ผลการทดลองเคลื่อนจากอัตราส่วนผสมตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า	100
13 ผลการทดลองการให้ผลตัวของเคลื่อนจากตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า	101
14 ผลการทดสอบการทดลองและขยายตัวจากส่วนผสมตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า	101
15 ผลการทดลองขยายผลเคลื่อนมันสูตรที่ 6	102
16 ตัวอย่างชิ้นงานของเคลื่อนมันสูตรที่ 6	102
17 ผลการทดลองขยายผลเคลื่อนกึ่งมันกึ่งด้าน สูตรที่ 22	103

ภาพรวม

หน้า

18	ตัวอย่างขึ้นงานของเคลื่อนที่งมันกึ่งด้าน สูตรที่ 22	103
19	ผลการทดลองขยายผลเคลื่อนด้าน สูตรที่ 29	104
20	ตัวอย่างขึ้นงานของเคลื่อนด้าน สูตรที่ 29	104
21	เตาแก๊สที่ใช้เพาจินการทดลอง	105
22	เครื่องซึ่งระบบความไวสูง	106
23	การเตรียมวัตถุดูบโดยวิธีบดป่อยจากหม้อนด	107
24	ภาพสีมาตรฐานของบริษัทสีไซนาเกลช	108