

บทที่ 5

บทสรุป

สรุปผลการวิจัย

ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาขั้นตอนและโปรแกรมการตรวจหากการกัดกร่อนข้อมูลล่างของบริเวณท็อปชิลเดิร์ตด้วยวงจรกรองมัธยฐานปรับปรุง โดยออกแบบแบบวงจรกรองจากลำดับข้อมูลข้อมูลล่างของบริเวณท็อปชิลเดิร์ตด้วยการหาค่า T และ q ที่เหมาะสมให้จากการทดลองโดยการเรียนรู้จำจากลำดับข้อมูลภาพทั้งหมด 647 ลำดับข้อมูล ซึ่งได้รับเป็นลำดับตำแหน่งข้อมูลข้อมูลล่างท็อปชิลเดิร์ตจากภาพโพลทิพแบบกัดกร่อน 329 ลำดับข้อมูล และ ลำดับข้อมูลตำแหน่งข้อมูลล่างท็อปชิลเดิร์ตจากภาพโพลทิพแบบไม่กัดกร่อน 318 ลำดับข้อมูล จาก 400,752 กรณี แต่ละกรณีได้จากการเพิ่มค่า T ที่ละ 0.005 ตั้งแต่ 0.01 จนถึง 0.35 และเพิ่มค่า q ที่ละ 2 ตั้งแต่ 5 จนถึง 99 พร้อมใช้ค่าของ SNR เพิ่มที่ละ 1 dB ตั้งแต่ 30 dB จนถึง 150 dB จำแนกการกัดกร่อนข้อมูลล่างบริเวณท็อปชิลเดิร์ต ต่อมาเลือกค่า T และ q ในแต่กรณีของ SNR ที่ได้รับค่าความถูกต้องสูงสุด 0.9907 จะทำให้ได้รับค่าของ T และ q จำนวน 40 ชุด จากนั้นเลือกชุดของค่า T และ q ในกรณีที่มีค่าความถูกต้องสูงสุด ทำให้ได้ค่าของ T เท่ากับ 0.205 ค่าของ q เท่ากับ 71 และค่าของ SNR เท่ากับ 75 dB

นอกจากนี้ได้พัฒนาขั้นตอนและโปรแกรมการตรวจหากการกัดกร่อนของโพลทิพทั้งหมด จำนวน 647 ภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็นภาพโพลทิพแบบกัดกร่อนจำนวน 358 ภาพ และภาพโพลทิพแบบไม่กัดกร่อน จำนวน 289 ภาพ โดยใช้คุณลักษณะเด่น 1 และคุณลักษณะเด่น 2 ในการตรวจสอบภาพโพลทิพ จากผลการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า ประสิทธิภาพการตรวจหากการกัดกร่อนจากวิธีการของคุณลักษณะเด่น 1 ซึ่งมีค่าความถูกต้อง 95.21% ดีกว่าประสิทธิภาพการตรวจหากการกัดกร่อนจากวิธีการของคุณลักษณะเด่น 1 ซึ่งมีค่าความถูกต้อง 95.21% ดีกว่าประสิทธิภาพการตรวจหากการกัดกร่อนจากวิธีการของคุณลักษณะเด่น 1 ซึ่งมีค่าความถูกต้อง 95.21% ดีกว่าประสิทธิภาพการตรวจหากการกัดกร่อนจากคุณลักษณะเด่น 2 ซึ่งมีค่าความถูกต้อง 98.15% ดีกว่าประสิทธิภาพการตรวจหากการกัดกร่อนจากคุณลักษณะเด่น 1 และคุณลักษณะเด่น 2 ใช้เวลาเฉลี่ยในการประมวลผลภาพ 0.41 วินาทีต่อภาพ ซึ่งน้อยกว่าเวลาเฉลี่ยในการประมวลภาพของวิธีการแม่แบบตันฉบับซึ่งใช้เวลาเฉลี่ยประมวลภาพ 0.44 วินาทีต่อภาพ

ข้อเสนอแนะ

สำหรับงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นพัฒนาวิธีการที่ใช้สำหรับการตรวจสอบหากการกัดกร่อนเฉพาะขอบล่างของบริเวณท็อปชิลเดิร์ของภาพโพลทิพ ซึ่งผลที่ทดลองนั้นเป็นที่พอใจของผู้เชี่ยวชาญมากซึ่งสามารถตรวจสอบเฉพาะบริเวณดังกล่าวได้ถูกต้องสูงถึง 99.07% เมื่อนำวิธีการดังกล่าวมาใช้ตรวจสอบร่วมกับวิธีการตรวจสอบหากการกัดกร่อนภายในบริเวณท็อปชิลเดิร์แล้วพบว่าความถูกต้องในการตรวจสอบลดลงเหลือ 98.15% ซึ่งส่วนที่เหลืออีก 1.85% นั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นความผิดพลาดจากคุณลักษณะเด่นของการพื้นที่ ดังนั้น การที่จะตรวจสอบภาพโพลทิพมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจต้องเพิ่มวิธีการลดความแปรปรวนทางแสงโดยการใช้เทคนิคการปรับปรุงภาพถ่ายโพลทิพให้ดีขึ้น ก่อนนำมาประมวลผล จะทำให้ลดการแปรปรวนหรือลิงรบกวนทางแสงได้และสามารถทำให้ค่าความผิดพลาดของคุณลักษณะเด่นของการพื้นที่ภายในบริเวณท็อปชิลเดิร์ลดลงได้มากกว่านี้

